

Curitiba, 14 de julho 2016.

20 JUL 16 13:05

Ofício 025/2016

Ilustríssimo Senhor**Roberto Gregório da Silva Junior****Presidente da URBS- Urbanização de Curitiba**

Senhor Presidente

Venho por meio desta, solicitar com urgência a troca do vidro da Estação Tubo Cajuru sentido centro, que está com o vidro quebrado e colocando a vida do operador em risco, pois esse vidro fica nas costas do mesmo, e qualquer desequilíbrio na hora que o Bi- articulado passar pode ser fatal. Lembrando que o operador e os usuários estão vulneráveis ao frio e a chuva, a gaveta fica impossibilitada de ser utilizada com o mal tempo (chuva e vento segue foto em anexo).

Certos de podermos contar com a vossa colaboração e compreensão, agradecemos e nos colocamos à disposição.

Dino Cesar Moraes de Mattos

Presidente



Prefeitura Municipal de Curitiba

Protocolo : 04-035672/2016
Origem : URBS - URBSEEG
Informações : [HTTP://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR](http://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR)
ou (041) 3320-3162

REQUERENTE



CURITIBA



ATT/048/2016

Curitiba, 22 de julho de 2016.

Ao

SINDIMOC – Sindicato dos Motoristas e Cobradores nas Empresas de Transportes de Passageiros de Curitiba e Região Metropolitana

Nesta

Prezados Senhores:

Em atenção ao seu ofício nº 025/2016 de 14/07/16, protocolado na URBS sob nº 04-035672/2016, informamos que a instalação do vidro na estação tubo Cajuru sentido centro, foi executada em 15/07/16.

Sugerimos que para estas situações, o Sindimoc acione diretamente a nossa equipe de manutenção pelo telefone 3257-1191, agilizando assim o reparo destas não conformidades.

Certos de contarmos com o apoio de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

ELCIO LUIZ KARAS

Área de Tecnologia
de Transporte

Curitiba, 13 de julho 2016.

URBS

Ofício 024/2016

20 JUL 16 13:06

Ao Ilustríssimo senhor**Roberto Gregório da Silva Junior**
Presidente da URBS

Informamos que na Estação-Tubo Guadalupe – Fazendinha sito a Rua. João Negrão nº 4022, está havendo infiltrações de água da chuva em cima do operador, em dias chuvosos fica difícil para os operadores trabalharem em seus postos, e isso vem comprometendo a atividade profissional daquela estação. Para tanto solicitamos imediata manutenção e conserto, principalmente o local onde os operadores atuam, considerando, portanto, a impossibilidade de desenvolver o seu trabalho dentro das mínimas condições, pondo em risco até mesmo a sua saúde e o bem estar dos operadores.

Certos de podermos contar vossa colaboração e compreensão, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição.

Atenciosamente


Dino Cesar Moraes de Mattos.
Presidente

Prefeitura Municipal de Curitiba

Protocolo : **04-035673/2016**
Origem : **URBS - URBSESG**
Informações : [HTTP://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR](http://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR)
ou (041) 3320-3162

REQUERENTE



CURITIBA



ATT/047/2016

Curitiba, 22 de julho de 2016.

Ao

SINDIMOC – Sindicato dos Motoristas e Cobradores nas Empresas de Transportes de Passageiros de Curitiba e Região Metropolitana

Nesta

Prezados Senhores:

Em atenção ao seu ofício nº 024/2016 de 13/07/16, protocolado na URBS sob nº 04-035673/2016, informamos que já foi providenciada a vedação da chapa em inox da estação tubo Guadalupe - Fazendinha, evitando assim a infiltração de água sobre o cobrador.

Sugerimos que para estas situações, o Sindimoc acione diretamente a nossa equipe de manutenção pelo telefone 3257-1191, agilizando assim o reparo destas não conformidades.

Certos de contarmos com o apoio de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente


ELCIO LUIZ KARAS

Área de Tecnologia
de Transporte